

Η σήραγγα στο video που συνοδεύει την άσκηση ευρίσκεται στο πτυχωμένο περιβάλλον των Ιμαλαΐων και διατρέχει γνευσιακούς σχιστόλιθους. Η αντοχή των πετρωμάτων αυτών είναι 100MPa. Το πάχος των υπερκειμένων στη θέση της αστοχίας περί τα 300m.

Ζητούνται:

1. Που οφείλεται η κατάρρευση της σήραγγας;
2. Στο video τι σοβαρό λάθος παρατηρείτε ότι γίνεται;
3. Τι θα προτείνατε για την συνέχεια της κατασκευής της σήραγγας;

