

Σχόλια και Διορθώσεις στην άσκηση 02.




Από την Ευγγελία Φραγγεδάκη,
Phd, αρχιτ. μηχαν.

για τη Διδακτική Ομάδα:

Ν. Δ. Λαγαρός, Θ. Στάμου.




B↑



το πλάτος,
Οπωσδήποτε να
ΕΊΝΑΙ όσο το
πλάτος
του σκέλους
ανάβασης .

Να προστεθούν παράθυρα
στο κλιμακοστάσιο και στο
χώρο εισόδου






Είναι στενός ο
χώρος εισόδου.
Τουλάχιστον 2μ
πλάτος.

Οπωσδήποτε
παράθυρο στο
κλιμακοστάσιο.


A01. Κάτοψη.

Να προστεθούν παράθυρα
στο κλιμακοστάσιο




ΚΑΤΟΨΗ

ΤΟΜΗ Ε



Εάν είναι από σκυρόδεμα, θα έχει περιμετρικά τοιχοποιία.

Να προστεθούν παράθυρα στο κλιμακοστάσιο και στο χώρο εισόδου






Πολύ στενός
διάδρομος, χωρίς
χρήση.

Αυτό αποτελεί ΕΜΠΟΔΙΟ στην κίνηση!

Δεν χρειάζεται ενδιάμεση πόρτα. Ο χώρος Εισόδου πρέπει να εξασφαλίζει ελεύθερη κίνηση.

Τα θυρόφυλλα ανοίγουν προς τα μέσα, προς το εσωτερικό του κτιρίου. Δεν είναι κλιμακοστάσιο κινδύνου.




ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν
υπάρχει
πλατύσκαλο!!!!


Είναι 28 σκαλοπάτια! Αρκούν
για 1.5 όροφο!!!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό το πλάτος
σκαλοπατιού δεν είναι ίδιο
στην κάτοψη!!!!

Είναι πολύ ψηλά τα
παράθυρα!




ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο
ανελκυστήρας
αποτελεί εμπόδιο
στο
κλιμακοστάσιο!!!!
Χρειάζεται
τουλάχιστον 1.20μ.
απόσταση. Καλό
θα είναι να
μετακινηθεί το
φρεάτιο
ανελκυστήρα πιο
κάτω



ΠΡΟΣΟΧΗ! Ωραίο
καθιστικό στην
είσοδο, ΑΛΛΑ δεν
μπορεί κάποιος να
περάσει!

Το τοιχίο εμποδίζει
την κίνηση. Πλάτος
πλατύσκαλου,
τουλάχιστον 1.20μ.


Να προστεθούν παράθυρα
στο κλιμακοστάσιο και στο
χώρο εισόδου




ΠΡΟΣΟΧΗ! Στενό πέρασμα, δεν μπορεί κάποιος να περάσει με άνεση! Η απόσταση είναι τουλάχιστον 1.20μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΑΘΟΣ σχεδιασμός! Δεν είναι κατανοητό πιο τμήμα ανεβαίνει ή κατεβαίνει!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στενό πέρασμα, θα πρέπει να μπορεί κάποιος να περάσει με άνεση καθώς και μεγάλα αντικείμενα!!!!



Πολύ στενό
πέραςμα!



Πολύ μικρή η απόσταση
μεταξύ κλιμακοστάσιου
και εισόδου

Η πόρτα ανοίγει προς
τον εσωτερικό χώρο!!!

Τα σκαλοπάτια
είναι πάρα πολλά
σε κάθε σκέλος του
κλιμακοστάσιου.

Να προστεθεί
ανεγκυστήρας!!!

